

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby Imagine



## gloss ECLIPSE BLACK

**FAST DRYING ENAMEL** | Wood Metal Glass  
Indoor & Outdoor



\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.  
CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.  
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.  
NO SOMETER A PRESIÓN.  
See other precautions on the panel of atrás.

NET WT. 12 OZ. (340mL)

**Rust-Oleum® Craft & Hobby Imagine** paint provides brilliant color with long-lasting protection and durability. This high quality formula contains double cover technology, which provides twice the coverage on a variety of interior/exterior surfaces when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints. Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch™ is toned. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Test paint in a hidden area first. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

**Priming:** Use of a General Purpose Rust-Oleum Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN! Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times** based on 70°F ~ 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes; to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear coat in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic, maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, mist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS ACETONE, LIQUIFIED PETROLEUM GAS, DIMETHYL CARBONATE, GLYCOL ETHERS, NAPHTHA, XYLENE AND ALIPHATIC HYDROCARBON.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad relativa de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas excedan 93° C (200° F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lisotas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa Preparada:** El uso de un imprimador de uso general Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. 2-3 capas de la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Aplique una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sea a tecto en 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Siempre píntele la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Deshace la lata vacía en un basurero. No quemar ni quemar la lata en un compactor doméstico para la basura. **Almacenamiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTIENE: ACETONA, GASOLINA DE PETRÓLEO LÍQUIDO, CARBONATO DE DIMETILO, ETÉRES DE GLICOL, NAPHTHA, XILENO Y HIDROCARBURO ALIFÁTICO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpes o romper o quemar el contenedor. Una exposición al calor u otra prolongada exposición a 50 puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor al almacenar en temperaturas sobre 49°C (120° F). **¡ADVERTENCIA!** Los reportes han asociado a una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración aprobada por NIOSH o salida del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primero Auditar:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sintiendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón. **¡ADVERTENCIA!** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. **¡MANTÉNGA FUERA DEL ALCANZ DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

## RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 339885 0418

302401 GLOSS ECLIPSE BLACK



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby Imagine



ANY ANGLE SPRAY  
WITH COMFORT TIP

gloss  
LILY WHITE

FAST DRYING ENAMEL | Wood Metal Glass  
Indoor & Outdoor

MADE WITH  
DOUBLE COVER  
TECHNOLOGY  
= COVERAGE

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

**ANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.  
CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.  
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.  
NO SOMETER A PRESIÓN.  
NET WT. 12 OZ. (340mL)  
See other precautions on the panel of atrás.

Rust-Oleum® Craft & Hobby Imagine paint provides brilliant color with long-lasting protection and durability. This high quality formula contains double cover technology, which provides twice the coverage on a variety of interior/exterior surfaces when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints. Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch™ in tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Test paint in a hidden area first. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

**Priming:** Use of a General Purpose Rust-Oleum Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN! Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in the middle while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear coat in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic, maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, N-BUTYL ACETATE, NAPHTHA, DIMETHYL CARBONATE, GLYCOL ETHERS AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad relativa de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas excedan 93° C (200° F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lisotas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede inhalar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa Preparadora:** El uso de un imprimador de uso general Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** En temperaturas de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa, Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sea a tecto en 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de abandonar limpie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Desesche la lata vacía en un basurero. No quemar ni golpear la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTIENE: GAS LIQUADO DE PETRÓLEO, ACETONA, ACETATO DE N-BUTILO, NAFTA, CARBONATO DE DIMETILO, ÉTERES DE GLICOL Y XILENO.** vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforo golpee o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar rotura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetitiva y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Aplaque las llamas y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primera Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. **MAINTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MEJORES DE EAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

## RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 339884 0418

302402 GLOSS LILY WHITE



0 20066 32509 1

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby Imagine



## gloss SKY BLUE

**FAST DRYING ENAMEL** | Wood Metal Glass  
Indoor & Outdoor

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

**! DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.  
CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**! PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.  
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.  
NO SOMETER A PRESIÓN.  
See otros precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 12 OZ. (340mL)

Rust-Oleum® Craft & Hobby Imagine paint provides brilliant color with long-lasting protection and durability. This high quality formula contains double cover technology, which provides twice the coverage on a variety of interior/exterior surfaces when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints. Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch™ in tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Test paint in a hidden area first. READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

**Priming:** Use of a General Purpose Rust-Oleum Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in and forth while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear coat in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic, maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, mist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS: ACETONE, LIQUIDIFIED PETROLEUM GAS, NAPHTHA, XYLENE AND N-BUTYL ACETATE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° (32° C) (50° F) y 90° F) y la humedad del aire de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 200° F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lisotas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa Preparadora:** El uso de un imprimador de uso general Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trascorra la pintura. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Aplique 2 o más capas delgadas a 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sea a cada 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aguar una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura humedecida con Xylol o espíritus de mineral. Desesche la lata vacía en un basurero. No quemar ni poner la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTIENE: ACETONA, GAS DE PETRÓLEO LÍQUIDO, NAPHTHA, XILENO Y ACETATO DE N-BUTO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o resaca. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacenar a temperaturas sobre 48° C (120° F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Manténgase lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimos de los ojos, dolores de cabeza o mareos, use protección para la respiración aprobada por NIOSH o saiga del área, evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, saque del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer (Daño Reproductivo) - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

## RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 339883 0418

302404 GLOSS SKY BLUE



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby Imagine



## gloss CHERRY RED

**FAST DRYING ENAMEL** | Wood  
Metal  
Glass  
Indoor & Outdoor

\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.  
CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.  
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.  
NO SOMETER A PRESIÓN.  
NET WT. 12 OZ. (340mL)  
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

**Rust-Oleum® Craft & Hobby Imagine** paint provides brilliant color with long-lasting protection and durability. This high quality formula contains double cover technology, which provides twice the coverage on a variety of interior/exterior surfaces when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints: Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch 'n Tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Test paint in a hidden area first. **READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.**

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

**Priming:** Use of a General Purpose Rust-Oleum Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear coat in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic, maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS: ACETONE LIQUIFIED PETROLEUM GAS, DIMETHYL CARBONATE, NAPHTHA, N-BUTYL ACETATE AND XYLENE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.PCSWarnings.com. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50° y 90° F) y la humedad relativa de 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93° C (200° F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lisotas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa Preparada:** El uso de un imprimador de uso general Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada trasciera la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** Con baseados en una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sea seco al tacto en 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seco en 24 horas. Use una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Agite la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Desesche la lata vacía en un basurero. No quemar ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atenciones:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTIENE ACETONA, GAS LIQUADO DE PETRÓLEO, CARBONATO DE DIMETILO, NAFTA, ACETATO DE N-BUTILO Y XILENO.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náuseas. Causan irritación en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpeo o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacenar en temperaturas sobre 48°C (120°F). **ADVERTENCIA:** Los reportes han asociado una exposición excesiva, ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las linternas y linternas pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todos los otros fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración aprobada por NIOSH o salida al aire. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y continúe atención médica. **PARA CONTACTO CON LA PIEL,** lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.PCSWarnings.com. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD, PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

## RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 339882 0418

302407 GLOSS CHERRY RED



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

# craft & hobby Imagine



## gloss AZALEA PINK

**FAST DRYING ENAMEL** | **Wood Metal Glass**  
Indoor & Outdoor



\*Compared to other Rust-Oleum general purpose paints

**! DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.  
CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.

**NET WT. 12 OZ. (340mL)**

**! PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.  
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.  
NO SOMETER A PRESIÓN.  
See otros precauciones en el panel de atrás.

**Rust-Oleum® Craft & Hobby Imagine** paint provides brilliant color with long-lasting protection and durability. This high quality formula contains double cover technology, which provides twice the coverage on a variety of interior/exterior surfaces when compared to other matching colors of Rust-Oleum general purpose paints. Painter's Touch, SPRAY N GO, Quick Color and Touch™ in tone. It covers surfaces with less spray passes, allowing projects to be completed faster and easier. Any angle spray feature allows you to spray in any direction, even upside down. Test paint in a hidden area first. **READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.**

**Painting Conditions:** Use indoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

**Priming:** Use of a General Purpose Rust-Oleum Primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. **Painting:** Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN! Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes; to handle in 1 hour and fully dry in 24 hours. Apply a second coat or Clear coat within 1 hour or after 48 hours. Apply clear coat in 2-3 light coats a few minutes apart. **NOTE:** On plastic, maximum paint adhesion and durability is achieved in 5-7 days. **Clean-up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **Clogging:** If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

**CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, NAPHTHA, N-BUTYL ACETATE, DIMETHYL CARBONATE, GLYCOL ETHERS AND XYLENE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **! WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

**Condiciones para el Pintado:** Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32°C (50° y 90° F) y la humedad relativa de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas exceden 93° C (200° F) de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra toda el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lisotas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **! ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede sacar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa Recomendada:** El uso de un imprimador de uso general Rust-Oleum brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el ruido de la este mezcladora o hace ruido. NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento firme desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasaje traspare la pintura. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie y siempre en movimiento durante el rociado. Aplique 2 o más capas delgadas unos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa:** sea basados en una temperatura de 21° C (70° F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Sea a taca en 20 minutos, se puede agarrar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Aplique una segunda capa o una capa transparente dentro de 1 hora o después de 48 horas. Aplique la capa transparente usando 2-3 capas delgadas unos pocos minutos aparte. **NOTA:** Sobre plástico la máxima adhesión y durabilidad de la pintura son logrados en 5-7 días. **Limpieza:** Antes de almacenar limpie para despejar la válvula de la rociadora. Limpie la pintura húmeda con Xylol o espíritus de mineral. Deslice la lata vacía en un basurero. No queme ni ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Almacenamiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tallo de la válvula.

**CONTIENE GASOLINA DE PETRÓLEO LÍQUIDO, ACETONA, NAPHTHA, ACETATO DE N-BUTO, CARBONATO DE DIMETILO, ETÉRES DE GLICOL Y XILENO.** vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120° F). **! AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Aunque las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimente lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Paro Contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **! ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD: PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

## RUST-OLEUM

CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 339881 0418

302410 GLOSS AZALEA PINK

